
2024년 대전 중구 침수흔적도 작성 용역

침수흔적도&침수지적도

2025. 08

대전광역시 중구

사업지역 위치도



동명	개소수
목달동	2
안영동	1
용두동	1
유천동	1
정생동	3
침산동	7
태평동	1
합계	16

목 차

< 2024년 7월 침수피해 >

01. 중구 용두동 161-8

02. 중구 태평동 411-16

03. 중구 유천동 173-31

04. 침산방아뫼지구

05. 침산새들지구

06. 침산놋점골지구

07. 중구 침산동 172 일원

08. 중구 침산동 296 일원

09. 안영지구

10. 정생1지구

11. 정생2지구

12. 정생3지구

13. 목달1지구

14. 목달2지구

< 2024년 9월 침수피해 >

15. 침산새들지구


16. 중구 침산동 79

침 수 흔 적 도

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367101931



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 용두동 161-8
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	4시간
침 수 위	EL. 44.300m
침수면적	1,920㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	도로 및 건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 용두동 161-8


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367101849



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 태평동 411-16
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	8시간
침 수 위	EL. 46.100m
침수면적	875㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	도로 및 건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 태평동 411-16

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


367101839
367101848 367101849 367101850
367101859

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367101870



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 유천동 173-31
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 50.400m
침수면적	3,333㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	도로 및 건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 유천동 173-31


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367101961



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 유천동 173-31
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 50.400m
침수면적	3,333㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	도로 및 건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 유천동 173-31


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102358



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산방아뫼지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 74.300m
침수면적	11,795㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지,도로,건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 135 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102359



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산방아뫼지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 74.300m
침수면적	11,795㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지,도로,건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 135 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102349	
367102358	367102359	367102360
	367102369	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102359



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 70.700m
침수면적	74,465㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류 및 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 22 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m


INDEX

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102360



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 70.700m
침수면적	74,465㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류 및 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 22 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102350	
367102359	367102360	367102451
	367102370	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102369



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 70.700m
침수면적	74,465㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류 및 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 22 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


367102359
367102368 367102369 367102370
367102379

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102367



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산놋점골지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	12시간
침 수 위	EL. 74.000m
침수면적	12,397㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 107 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102368



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산놋점골지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	12시간
침 수 위	EL. 74.000m
침수면적	12,397㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 107 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102369



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 172 일원
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	10시간
침 수 위	EL. 71.600m
침수면적	4,429㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 172 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102359	
367102368	367102369	367102370
	367102379	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102370



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 172 일원
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	10시간
침 수 위	EL. 71.600m
침수면적	4,429㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 172 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102359



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 296 일원
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	2시간
침 수 위	EL. 85.500m
침수면적	3,914㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 296 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102360



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 296 일원
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	2시간
침 수 위	EL. 85.500m
침수면적	3,914㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 296 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102350	
367102359	367102360	367102451
	367102370	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102325



범 례

구 분	명 칭	기 호	시 설 물	기 호
침수심	0.5m 미만		도 로	
	0.5m~1.0m 미만		위험시설물	위험시설
	1.0m~1.5m 미만		파 제 장 소	
	1.5m~2.0m 미만		배 수 문	
	2.0m~3.0m 미만		펌 프 장	
	3.0m 이상			
침수구역경계				

침 수 피 해 사 항

지 구 명	안영지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	6시간
침 수 위	EL. 59.800m
침수면적	9,440㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 안영동 448-1 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102315	
367102324	367102325	367102326
	367102335	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102491



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 99.700m
침수면적	8,747㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 175-2 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367140401



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 99.700m
침수면적	8,747㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 175-2 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367140403



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생2지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	8시간
침 수 위	EL. 104.500m
침수면적	5,545㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 41 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


367140493
367140402 367140403 367140404
367140413

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102300



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생3지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 98.200m
침수면적	4,736㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 446-1 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102399



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생3지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 98.200m
침수면적	4,736㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 446-1 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m


INDEX



제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

367102451



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	5시간
침 수 위	EL. 79.300m
침수면적	11,672㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 329 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102461



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	5시간
침 수 위	EL. 79.300m
침수면적	11,672㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 329 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m


INDEX



제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

367102462



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	5시간
침 수 위	EL. 79.300m
침수면적	11,672㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 329 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m


INDEX

	367102452	
367102461	367102462	367102463
	367102472	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

367102462



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달2지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	4시간
침 수 위	EL. 96.400m
침수면적	14,473㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 112 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102452	
367102461	367102462	367102463
	367102472	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102472



범 례

구 분	명 칭	기 호	시 설 물	기 호
침수심	0.5m 미만		도 로	
	0.5m~1.0m 미만		위험시설물	위험시설
	1.0m~1.5m 미만		파 제 장 소	
	1.5m~2.0m 미만		배 수 문	
	2.0m~3.0m 미만		펌 프 장	
	3.0m 이상			
침수구역경계				

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달2지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	4시간
침 수 위	EL. 96.400m
침수면적	14,473㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 112 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102482



범 례

구 분	명 칭	기 호	시 설 물	기 호
침수심	0.5m 미만		도 로	
	0.5m~1.0m 미만		위험시설물	위험시설
	1.0m~1.5m 미만		파 제 장 소	
	1.5m~2.0m 미만		배 수 문	
	2.0m~3.0m 미만		펌 프 장	
	3.0m 이상			
침수구역경계				

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달2지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	4시간
침 수 위	EL. 96.400m
침수면적	14,473㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 112 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX

367102472

367102481 | 367102482 | 367102483


367102492

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102359



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 9.19~21 호우
침수기간	2024.09.21.
침수시간	8시간
침 수 위	EL. 70.100m
침수면적	13,885㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 26 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102360



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 9.19~21 호우
침수기간	2024.09.21.
침수시간	8시간
침 수 위	EL. 70.100m
침수면적	13,885㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 26 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102350	
367102359	367102360	367102451
	367102370	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수흔적도

1:1,000

367102369



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 79
재 해 명	2024년 9.19~21 호우
침수기간	2024.09.21.
침수시간	6시간
침 수 위	EL. 72.100m
침수면적	738㎡
침수원인	집중호우로 인한 방재시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 79


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX



제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

침 수 지 적 도

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367101931

범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 용두동 161-8
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	4시간
침 수 위	EL. 44.300m
침수면적	1,920㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	도로 및 건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 용두동 161-8


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367101849



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 태평동 411-16
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	8시간
침 수 위	EL. 46.100m
침수면적	875㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	도로 및 건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 태평동 411-16


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367101870



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 유천동 173-31
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 50.400m
침수면적	3,333㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	도로 및 건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 유천동 173-31

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367101860	
367101869	367101870	367101961
	367101880	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367101961



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 유천동 173-31
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 50.400m
침수면적	3,333㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	도로 및 건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 유천동 173-31


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102358



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산방아뫼지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 74.300m
침수면적	11,795㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지,도로,건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 135 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102348	
367102357	367102358	367102359
	367102368	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102359



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산방아뫼지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 74.300m
침수면적	11,795㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지,도로,건물 침수로 인한 사유재산 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 135 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


367102349
367102358 367102359 367102360
367102369

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102359



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 70.700m
침수면적	74,465㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류 및 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 22 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


367102349
367102358 367102359 367102360
367102369

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102360



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 70.700m
침수면적	74,465㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류 및 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 22 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102369



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10. ~ 2024.07.11.
침수시간	32시간
침 수 위	EL. 70.700m
침수면적	74,465㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류 및 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 22 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m


INDEX

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102367



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산놋점골지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	12시간
침 수 위	EL. 74.000m
침수면적	12,397㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 107 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m


INDEX

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102368



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산놋점골지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	12시간
침 수 위	EL. 74.000m
침수면적	12,397㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 107 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102369



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 172 일원
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	10시간
침 수 위	EL. 71.600m
침수면적	4,429㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 172 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102359	
367102368	367102369	367102370
	367102379	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102370



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 172 일원
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	10시간
침 수 위	EL. 71.600m
침수면적	4,429㎡
침수원인	집중호우로 인한 하천 월류
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 172 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102359



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 296 일원
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	2시간
침 수 위	EL. 85.500m
침수면적	3,914㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 296 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367102349	
367102358	367102359	367102360
	367102369	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102360



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 296 일원
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	2시간
침 수 위	EL. 85.500m
침수면적	3,914㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 296 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102325



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	안영지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	6시간
침 수 위	EL. 59.800m
침수면적	9,440㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 안영동 448-1 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


367102315
367102324 367102325 367102326
367102335

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102491



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 99.700m
침수면적	8,747㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 175-2 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367140401



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 99.700m
침수면적	8,747㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 175-2 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367140403



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생2지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	8시간
침 수 위	EL. 104.500m
침수면적	5,545㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 41 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


	367140493	
367140402	367140403	367140404
	367140413	

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102300



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생3지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 98.200m
침수면적	4,736㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 446-1 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102399



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	정생3지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	3시간
침 수 위	EL. 98.200m
침수면적	4,736㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 정생동 446-1 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX



제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

367102451



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	5시간
침 수 위	EL. 79.300m
침수면적	11,672㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 329 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102461



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	5시간
침 수 위	EL. 79.300m
침수면적	11,672㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 329 일원

N

S

축 척 1:1,000


0 20 40 60m

INDEX

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

367102462



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달1지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	5시간
침 수 위	EL. 79.300m
침수면적	11,672㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 329 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m


INDEX



제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

367102462



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달2지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	4시간
침 수 위	EL. 96.400m
침수면적	14,473㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 112 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


367102452
367102461 367102462 367102463
367102472

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102472



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달2지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	4시간
침 수 위	EL. 96.400m
침수면적	14,473㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 112 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m


INDEX

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102482



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	목달2지구
재 해 명	2024년 7.8~19 호우
침수기간	2024.07.10.
침수시간	4시간
침 수 위	EL. 96.400m
침수면적	14,473㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 목달동 112 일원


N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX




제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102359



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 9.19~21 호우
침수기간	2024.09.21.
침수시간	8시간
침 수 위	EL. 70.100m
침수면적	13,885㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 26 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX


367102349
367102358 367102359 367102360
367102369

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102360



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	침산새들지구
재 해 명	2024년 9.19~21 호우
침수기간	2024.09.21.
침수시간	8시간
침 수 위	EL. 70.100m
침수면적	13,885㎡
침수원인	집중호우로 인한 배수시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 26 일원

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m


INDEX

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	

대전광역시 중구 침수지적도

1:1,000

367102369



범 례

구 분	명 칭	기 호
침수심	0.5m 미만	
	0.5m~1.0m 미만	
	1.0m~1.5m 미만	
	1.5m~2.0m 미만	
	2.0m~3.0m 미만	
	3.0m 이상	
침수구역경계		

시 설 물	기 호
도 로	
위험시설물	위험시설
파 제 장 소	
배 수 문	
펌 프 장	

침 수 피 해 사 항

지 구 명	중구 침산동 79
재 해 명	2024년 9.19~21 호우
침수기간	2024.09.21.
침수시간	6시간
침 수 위	EL. 72.100m
침수면적	738㎡
침수원인	집중호우로 인한 방재시설 용량부족
침수피해내용	농경지 침수로 인한 농작물 피해
위 치	대전광역시 중구 침산동 79

N

S

축 척 1:1,000

0 20 40 60m

INDEX

제 작 년 도	2025년 07월
투 영 방 법	횡 단 메 르 카 토 르 도 법
원 점	중 부 원 점
대전광역시 중구 재난안전과	